

Seguridad en tus manos

Guantes certificados según
Normas Europeas



Cómo leer la etiqueta del guante



- Norma EN 420:

Hace referencia requisitos generales de los guantes de protección.

- Norma EN 388:

Comprende las prestaciones de los guantes de protección contra riesgos mecánicos.

Explicativo de los valores obtenidos en los ensayos



(A) Resistencia a la abrasión, medido en escala de 0 a 4.

(B) Resistencia al corte por cuchilla, medido en escala de 0 a 5.

(C) Resistencia al rasgado, medido en escala de 0 a 4.

(D) Resistencia a la perforación, medido en escala de 0 a 4.